


新晶瓷·結構示意圖



新晶瓷·CNS測報

耐磨耗性	CNS 3309(CS27)	符合規範
防蟻性	CNS 7614	符合規範
尺寸安定性	CNS 11367	符合規範
耐衝擊	CNS 2215	符合規範
甲醛釋放量	CNS 1349	符合規範
防滑性	CNS 3299-12	符合規範
石棉分析	CNS 15546	符合規範

